

Maßnahmenkatalog Wahlsburg

Vorläufiger Zwischenstand 6. Oktober 2017
(Endfassung ab Anfang 2018 verfügbar)

Inhalt

1	WAH_1: Fehlender Rastplatz "Fähre Lippoldsberg"	2
2	USL_1: Lückenschluss im Schwülmetal zwischen Ahlbershausen und Vernawahlshausen	3
3	WAH_2: Vernahmwahlshausen: Übergang vom "Schwülme-Radweg" via L561 zur Schulstraße	4
4	WAH_3: Schotterstrecke auf Radweg im Schwülmertal	5
5	WAH_4: Lückenschluss im Schwülmetal zwischen Ahlbershausen und Vernawahlshausen	6
6	WAH_5: Fehlende Nahmobilitätsanbindung von Lippoldsberg zum Klinik- und Rehabilitationszentrum Pfeifengrund	7

Kürzel: WAH_1	Routenkategorie: II, III, IV	Freizeitroute: WESER	Baulasträger: Kommune	Lage: Innerorts	Priorität: M
-------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------

Betreff:
Fehlender Rastplatz "Fähre Lippoldsberg"

<p>Geographische Lage:</p> <p>Ortspunkt (Lat/Lon): 51,62448 / 9,55174</p>	<p>Kategorisierung der Maßnahme:</p> <p> <input type="checkbox"/> Neuer Weg <input type="checkbox"/> Querung <input checked="" type="checkbox"/> Rastplätze <input type="checkbox"/> Fahrradstraße <input type="checkbox"/> Beschilderung <input type="checkbox"/> Oberfläche <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> Tempolimit <input type="checkbox"/> Abstellanlagen </p>
---	---

Momentaner Zustand:
Bis auf Toilette keine Rastplatzausstattung vorhanden.

Vorgeschlagene Maßnahmen:
Errichtung eines attraktiven Rastplatzes mit u. a. blitzschutzsicherer Schutzhütte, Anlehnbügel, Sitzgelegenheiten usw.



Bild 1: Kartenausschnitt

Kürzel: USL_1	Routenkategorie: II, III, IV	Freizeitroute:	Baulasträger: Land	Lage: Außerorts	Priorität: M1
-------------------------	--	-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

Betreff:
Lückenschluss im Schwülmetal zwischen Ahlbershausen und Vernawahlshausen

Geographische Lage:

Anfangspunkt (Lat/Lon):
51,62011 / 9,65798

Endpunkt (Lat/Lon):
51,62277 / 9,63667

Straße: Länge:
L534 1694 m

Kategorisierung der Maßnahme:

- Neuer Weg
- Querung
- Rastplätze
- Fahrradstraße
- Beschilderung
- Oberfläche
- Barriere
- Tempolimit
- Abstellanlagen

Momentaner Zustand:

Gefährliche Landstraße mit unübersichtlichen Kurven ohne RVA, DTV geschätzt 2000.

Vorgeschlagene Maßnahmen:

Bau einer selbstständigen RVA in Tallage bzw. Asphaltierung bestehender Wirtschaftswege.





Bild 1: Kartenausschnitt

Kürzel: WAH_2	Routenkategorie: II, III, IV	Freizeitroute:	Baulasträger: Land	Lage: Außerorts	Priorität: L3
Betreff: Vernahmwalshausen: Übergang vom "Schwülme-Radweg" via L561 zur Schulstraße					
Geographische Lage: Anfangspunkt (Lat/Lon): 51,62334 / 9,56714 Endpunkt (Lat/Lon): 51,62387 / 9,56705 Straße: Länge: L561 60 m		Kategorisierung der Maßnahme: <input checked="" type="checkbox"/> Neuer Weg <input type="checkbox"/> Querung <input type="checkbox"/> Rastplätze <input type="checkbox"/> Fahrradstraße <input type="checkbox"/> Beschilderung <input type="checkbox"/> Oberfläche <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> Tempolimit <input type="checkbox"/> Abstellanlagen			
Momentaner Zustand: Nicht bedarfsgerechte Führung über den Schulparkplatz.					
Vorgeschlagene Maßnahmen: Bau einer kurzen, str. begl. RVA östlich der L561.					
					
Bild 1: Kartenausschnitt					

Kürzel: WAH_3	Routenkategorie: II, III, IV	Freizeitroute:	Baulasträger: Land	Lage: Außerorts	Priorität: L2
-------------------------	--	-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

Betreff:
Schotterstrecke auf Radweg im Schwülmertal

Geographische Lage:

Anfangspunkt (Lat/Lon):
51,62608 / 9,58749

Endpunkt (Lat/Lon):
51,62334 / 9,56714

Straße: Länge:
L3392 1616 m

Kategorisierung der Maßnahme:

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Neuer Weg | <input type="checkbox"/> Querung | <input type="checkbox"/> Rastplätze |
| <input type="checkbox"/> Fahrradstraße | <input type="checkbox"/> Beschilderung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oberfläche | <input type="checkbox"/> Barriere | |
| <input type="checkbox"/> Tempolimit | <input type="checkbox"/> Abstellanlagen | |

Momentaner Zustand:

Schotteroberfläche

Vorgeschlagene Maßnahmen:

Asphaltdecke aufbringen. Der Schwülme-Radweg wird als Ersatz für eine str.begl. RVA im Korridor der L 3392 genutzt.




Bild 1: Kartenausschnitt



Bild 2: Schotterstrecke am Schwülme-Radweg

Kürzel: WAH_4	Routenkategorie: II, III, IV	Freizeitroute:	Baulasträger: Land	Lage: Außerorts	Priorität: M1
Betreff: Lückenschluss im Schwülmetal zwischen Ahlbershausen und Vernawahlshausen					
Geographische Lage: Anfangspunkt (Lat/Lon): 51,62277 / 9,63667 Endpunkt (Lat/Lon): 51,62456 / 9,62565 Straße: Länge: L534 803 m		Kategorisierung der Maßnahme: <input checked="" type="checkbox"/> Neuer Weg <input type="checkbox"/> Querung <input type="checkbox"/> Rastplätze <input type="checkbox"/> Fahrradstraße <input type="checkbox"/> Beschilderung <input type="checkbox"/> Oberfläche <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> Tempolimit <input type="checkbox"/> Abstellanlagen			
Momentaner Zustand: Gefährliche Landstraße mit unübersichtlichen Kurven ohne RVA, DTV geschätzt 2000.					
Vorgeschlagene Maßnahmen: Bau einer selbstständigen RVA in Tallage bzw. Asphaltierung bestehender Wirtschaftswege.					
<p>Bild 1: Kartenausschnitt</p>					

Kürzel: WAH_5	Routenkategorie:	Freizeitroute:	Baulasträger: Kommune	Lage: Außerorts	Priorität: M-L
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------

Betreff:

Fehlende Nahmobilitätsanbindung von Lippoldsberg zum Klinik- und Rehabilitationszentrum Pfeifengrund

Geographische Lage:

Anfangspunkt (Lat/Lon):

51,62371 / 9,57309

Endpunkt (Lat/Lon):

51,62388 / 9,57271

Länge:

32 m

Kategorisierung der Maßnahme:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Neuer Weg | <input type="checkbox"/> Querung | <input type="checkbox"/> Rastplätze |
| <input type="checkbox"/> Fahrradstraße | <input type="checkbox"/> Beschilderung | |
| <input type="checkbox"/> Oberfläche | <input type="checkbox"/> Barriere | |
| <input type="checkbox"/> Tempolimit | <input type="checkbox"/> Abstellanlagen | |

Momentaner Zustand:

Vom Schwülme-Radweg ist keine Querung vorhanden.

Vorgeschlagene Maßnahmen:

Bau einer 2,5 m breiten, fahrradtauglichen Brücke (mit Geländerhöhe von 1,3 m für Radnutzung). Eine komplett verkehrsfreie Strecke könnte alternativ mit Maßnahme OWE_5 erreicht werden (allerdings Gemeindegebiet Oberweser).




Bild 1: Kartenausschnitt